

Ocena przygotowania gminy do zimy – kotłownie

Kotłownia Grunwald

- Prace wykonane
 1. Zlikwidowano przecieknię rurze od naczynia zbiorczego
 2. Wykonano ocieplenie rur od naczynia zbiorczego do kotłowni
 3. Wykonano naprawę dachu
 4. Pomalowano kotłownię z zewnątrz i wewnątrz
 5. Wymieniono oświetlenie
- Prace do wykonania
 1. Wymiana komina i zakup nowego naczynia zbiorczego

Kotłownia Dylewo

- Prace wykonane
 1. Zamontowano okap z wyciągiem nad piecem
 2. Wymieniono rury kanalizacyjne i wodne
 3. Położono instalację elektryczną
 4. Wyremontowano i zamontowano nawiew przy piecu
 5. Wykonano dwa otwory ϕ 300 i zabezpieczono siatką (doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni)
- Prace do wykonania
 1. Wymiana komina

Kotłownia Mielno

- Prace wykonane
 1. Wykonano malowanie ścian w kotłowni
 2. Wyczyszczono piec i czopuchy
- Prace do wykonania
 1. Remont komina

Kotłownia Gierzwałd

- Prace wykonane
 1. Wyczyszczono wszystkie piece
 2. Zamontowano nowo zakupiony wyciąg elektryczny i wymieniono rury przesyłowe spalin
- Prace do wykonania
 1. Wykonanie rynien i rur spustowych na budynku kotłowni
 2. Konserwacja blachy na ścianie zewnętrznej budynku
 3. Remont taśmociągu, którym miał podawany jest do zasypów